

МБОУ СОШ п.Ребристый

В представлении ОНД и ПР Невьянского городского округа, городского округа Верх-Нейвинский, Кировградского городского округа, городского округа Верхний Тагил УНД и ПР от 01 марта 2021 года № 28/1/24 выявлены нарушения со сроком устранения нарушений 01 марта 2022 года.

На данный момент администрацией МБОУ СОШ п.Ребристый предприняты и сделаны следующие меры по устранению предписаний:

<b>№</b>	<b>Содержание мероприятия по предписанию</b>	<b>Проведенные школой мероприятия по устранению выявленных нарушений</b>
1	Истек срок эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации, в здании школы, в подвальном этаже	В соответствии с договором с ООО ЧОП «Альянс» на сумму 60000 рублей от 02.04.2021 г. №4/21-пр разработана проектно-сметная документация (Т.106.04.2021-АПС-СОУЭ), проведена экспертиза в области пожарной безопасности в соответствии с договором ФБГУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Свердловской области» от 24.06.2021 г. №99. Проведен аукцион, идут работы по реализации проекта
2	Истек срок эксплуатации системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в здании школы, в подвальном этаже	
3	Отдельно стоящее здание пищеблока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации	
4	Отдельно стоящее здание пищеблока не оборудовано автоматической системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	
5	Двери, дверная коробка помещения книгохранилища (библиотеки) не выполнена в соответствии с требуемым пределом огнестойкости	Составлен локально-сметный расчет на замену межэтажных дверей на сумму 55000 рублей в соответствии с новыми противопожарными правилами, в рамках контракта с ИП Герасимов И.Е. от 15.06.2021 г. №128 работы выполнены, акт выполненных работ №1 от 18.06.2021 г.
6	Двери, дверная коробка складского помещения в подвальном этаже здания не выполнена в соответствии с требуемым пределом огнестойкости	
7	Двери лестничных клеток (центральная и запасная), ведущие в общие коридоры 1-го, 2-го этажей и фойе 1-го этажа, не имеют уплотнения в притворах.	
8	Не обеспечено исправное состояние пожарного водоема, находящегося на территории объекта защиты, и являющимся источником противопожарного водоснабжения.	Работы выполнены
9	Двери эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу из здания, закрыты на запоры (врезные замки), препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.	На всех дверях эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу из здания, установлены затворы для открывания дверей изнутри без ключа

Директор ОУ:

С.В.Шаравьев